

Condiciones de Garantía

- El presente certificado de garantía cubre a los Fan Coils Triangular – Sabiana por un lapso de 1 (un) año para todos sus componentes, a partir de la fecha de compra que figura en la factura de los mismos. Es indispensable y obligatorio la presentación de la factura de compra de los mismos al momento del reclamo.
- La presente garantía prevé la sustitución y/o reparación gratuita de los componentes antes mencionados, siempre y cuando estos presentaran defectos de fabricación.
- Esta garantía será cubierta en planta, Triangular S.A. no es responsable ni se hará cargo sobre el desarme y transporte de los mismos hasta la empresa.
- El plazo de garantía no es acumulable. En caso de sustitución o reparación de algún elemento, es válido el plazo original de garantía.
- Los fan coils deberán ser instalados por personal idóneo. La instalación de los mismos debe hacerse a conciencia de la correcta manipulación de los mismos, respetando las indicaciones del manual entregado con el equipo.
- En la instalación se deberá utilizar cañerías metálicas o en el caso de tuberías plásticas, que las mismas posean barrera de oxígeno. Todo tipo de tubería plástica sin barrera de oxígeno provoca daños irreversibles de corrosión en los fan coils. Estos daños no están cubiertos por esta garantía, son considerados como defecto de instalación.
- El funcionamiento del sistema es a través de circulación de agua en estado líquido a alta temperatura. Los fan coils no están preparados para la circulación de vapor de agua, aceites o cualquier otro compuesto diferente al agua.
- En caso de la inserción de elementos químicos al agua con la intención de pasivar el agua y/o desincrustar u otra acción de este tipo a los fan coils, estos elementos no deben provocar daño alguno a los equipos.
- En zonas donde el agua disponible para el llenado de la instalación posea una dureza elevada (partes por millón de carbonatos disueltos en el agua), la misma deberá ser tratada. Este tipo de agua provoca un daño irreversible en los fan coils, como así también una reducción del paso de agua por los equipos.
- La instalación deberá contar con un tanque de expansión cerrado. La instalación de un tanque de expansión abierto provoca daños severos a los equipos.
- El comando de control se entrega por separado. La instalación debe realizarse con los requerimientos que los mismos exigen. La incorrecta instalación de estos accesorios puede provocar daños en los equipos. Estos daños no están cubiertos por esta garantía, están considerados como defectos de instalación.
- Los fan coils no están preparados para ambientes exteriores.
- El sistema debe estar completamente limpio antes de la instalación de los fan coils, a fin de evitar el ingreso de cualquier suciedad a los mismos, provocando averías o problemas de circulación del agua.
- La puesta en marcha del sistema queda a cargo del instalador.

La presente garantía excluye daños o defectos relacionados con:

01. Transporte de terceros y/o negligencia en la conservación del producto.
02. Intervenciones de personas no autorizadas o no idóneas.
03. Avería de elementos del / los fan coils debido a defectos provocados por maltrato del equipo, debido a períodos de tiempo prolongados entre la instalación y la puesta en marcha inicial del sistema de calefacción.
04. Instalación de cañerías plásticas sin barrera de oxígeno.
05. Utilización de vapor o un líquido diferente al agua como medio de circulación en el sistema de calefacción, como así también aditivos químicos que dañen los fan coils.
06. Corrosión debida a pérdidas de agua en el sistema.
07. Utilización de tanque de expansión abierto en el sistema de calefacción.
08. Roturas en los equipos producto de una incorrecta manipulación de los mismos.
09. Instalación en ambientes exteriores.
10. Formación de residuos calcáreos (sarro) dentro del / los fan coils.
11. Corrientes galvánicas.
12. Corrosión y/o suciedad, producto de una instalación defectuosa.
13. Cualquier otro daño no imputable a Triangular S.A.
14. Por tratarse de productos importados, de disponer de los mismos en nuestro stock, el tiempo máximo de reemplazo será de 5 días hábiles desde la verificación del desperfecto. En caso de no contar con el material en nuestro poder, el tiempo de reemplazo estará condicionado a las normas gubernamentales y plazos de importación vigentes.

* El material sustituido en el período de garantía es propiedad de Triangular S.A. y debe ser devuelto en la misma condición en que fuera removido de la instalación.